

候補地の一次評価について(上位5箇所)

一次評価項目		箇所名		森本・坊岡		栃江		下宮		奈佐路		口小野・袴狭		
		自然条件から見た適合	活断層の近接状況	活断層なし	A	活断層なし	A	活断層なし	A	活断層なし	A	活断層なし	A	
立地条件等からの評価項目	自然環境	植生の状況	大部分が改変植生域	A	大部分が自然・代償植生域	C	一部分が改変植生域	B	大部分が改変植生域	A	大部分が改変植生域	A		
		鳥獣特別保護区の状況	無し	A	無し	A	有り コウボリの餌場に近接	C	無し	A	無し	A		
	社会条件から見た適合	土地利用の状況	現状	植林・耕作地が一部ある	B	植林・耕作地が一部ある	B	植林・耕作地が一部ある	B	植林・耕作地が大半を占める	C	植林・耕作地が一部ある	B	
		将来土地利用計画 ※施設整備の支障となるもの	計画無し	A	計画無し	A	計画無し	A	計画無し	A	計画無し	A		
		法規制への対処及び許可取得の難易	砂防指定地の状況	木谷川	B	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	
			保安林の状況	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	
		周辺に配慮すべき事項	住宅への近接状況	無し	A	有	B	有	B	有	B	無し	A	
			学校・幼稚園・その他公共施設等への近接状況	竹野南小学校	B	無し	A	みえ保育園 三江小学校	B	無し	A	小野小学校	B	
			施設の可視の度合い	一部見える	B	大半見える	C	大半見える	C	大半見える	C	一部見える	B	
			畜舎・放牧場への近接状況	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	
			文化財に及ぼす影響	周知の文化財の程度	無し	A	律令期祭祀遺跡外	C	山裾に遺跡あり	B	古墳1基	B	無し	A
			ごみ処理施設設置の状況	過去・現在の設置状況	無し	A	無し	A	無し	A	無し	A	昭和43年～53年	B
			敷地条件	敷地確保の余裕	有	A	有	A	有	A	無し	C	有	A
				施設用地の標高	65m	B	25m	A	55m	B	50m	A	40m	A
			運搬条件	ごみ・汚泥量重心からの道路延長距離	8.9km	B	1.9km	A	5.1km	B	8.8km	B	13.6km	C
工事条件からの評価項目	造成工事 (1万分の1の地形図にて確認を行う)	敷地工事	難易度(地形等の観点から)	平場もあり、なだらかな丘陵地	A	ある程度の平場があり中間的な地形	B	ある程度の平場があり中間的な地形	B	ある程度の平場があり中間的な地形	B	平場もあり、なだらかな丘陵地	A	
		進入道路工事	橋梁等の新設・改良の観点から	橋梁1基 現道拡幅	C	橋梁1基 現道拡幅	C	現道拡幅	B	橋梁1基 現道拡幅	C	橋梁1基 現道拡幅	C	
			幹線道路から候補地までのおおよその距離	900m	C	600m	B	400m	B	300m	A	500m	B	
ランク別個数	A(優位)			11		11		7		11		12		
	B(中位)			6		4		10		4		5		
	C(下位)			2		4		2		4		2		

採 点 結 果 表

評価方法例	森本・坊岡	栃江	下宮	奈佐路	口小野・袴狭
総得点で評価 (A3点、B2点、C1点)	47	45	43	45	48
上位2位	○				○
総得点で評価 (A3点、B1点、C0点)	39	37	31	37	41
上位2位	○				○
総得点で評価 (A3点、B2点、C0点)	45	41	41	41	46
上位2位	○				○
評価	○ ○:3個				○ ○:3個